



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

ที่ ลพ ๗๒๒๐๔/๘๔

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

### เรื่องเดิม

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท ๒๔๘๐๖/ว ๒๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสีย ๓ ระยะ คือ ระยะต้น ระยะกลาง ระยะยาว นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้สำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู โดยภาพรวมแล้วส่วนใหญ่ที่ผ่านการใช้ในครัวเรือนจะปล่อยลงสู่ร่องระบายน้ำไหลลงสู่พื้นที่ต่ำแล้วซึมลงชั้นดินไปเอง และประกอบกับในพื้นที่ตำบลป่าพลู ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จึงทำให้ไม่มีแหล่งน้ำเสียเกิดขึ้น

### ข้อพิจารณา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู จึงขอรายงานผลการสำรวจ ปัญหา น้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พบว่า ในพื้นที่ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน ไม่มี แหล่งน้ำเสีย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

( นางสาวจิราภรณ์ ต๊ะพรหม )

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ความเห็นของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

.....  
.....

( นายชาญณรงค์ วงศ์จันทร์ดี )

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....



( นายสมสมัย ปองนาน )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....



( นายมีแก้ว นุผาเลา )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

แบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม  
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ลำดับที่	ประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์	การดำเนินการตาม มาตรา ๘๐
๑	โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	-	-	-
๒	อาคารบางประเภทและบางชนิด	-	-	-
	๒.๑ อาคารชุด	-	-	-
	๒.๒ โรงแรม	-	-	-
	๒.๓ โรงพยาบาล	-	-	-
	๒.๔ สถานศึกษา	-	-	-
	๒.๕ สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และที่ทำการ ของเอกชน	-	-	-
	๒.๖ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า	-	-	-
	๒.๗ ตลาด	-	-	-
	๒.๘ ภัตตาคารหรือร้านค้า	-	-	-
	๒.๙ หอพัก	-	-	-
	๒.๑๐ สถานบริการ	-	-	-
๓	ที่ดินจัดสรร	-	-	-
๔	การเลี้ยงสุกร	-	-	-
๕	ทำเทียบเรือประมง สะพานปลาและกิจการ แพปลา	-	-	-
๖	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-
๗	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	-	-	-
๘	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	-	-	-
๙	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	-	-	-
๑๐	ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน	-	-	-

ข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุด อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน

สาเหตุน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา													
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๒	หมู่ที่ ๑๓	หมู่ที่ ๑๔
น้ำเสียจากบ้าน/อาคาร/ ร้านค้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัด ศัตรูพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ (✓) พบน้ำเสีย (-) ไม่พบน้ำเสีย